



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA13595841

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																					
Contrôle technique périodique		13/07/2026		26003735																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																							
Favorable		DEFAILLANCES MINEURES : 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, AR, ARD, AVD)																																																							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																									
12/07/2028																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																									
Contrôle technique périodique																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																									
N° D'AGRÈMENT : S095Z308																																																									
(9) RAISON SOCIALE : JB AUTO CONTROLE																																																									
(3) COORDONNÉES : 9 CHAUSSEE JULES CESAR 95520 OSNY Tel : 0983509853																																																									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																									
N° D'AGRÈMENT : 095Z1417																																																									
SIGNATURE :																																																									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																									
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																					
FZ-778-VV (F)		08/06/2021		08/06/2021																																																					
Marque		Désignation commerciale																																																							
NISSAN		NISSAN E-NV200																																																							
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																					
VSKHAAME0U0629113		N1		CTTE																																																					
Type/CNIT		Énergie																																																							
N10NSSCT0463475		EL																																																							
Document(s) présenté(s)																																																									
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule																																																									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																							
41905		<table><tr><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr><tr><td colspan="4">Ripage (-8 à +8m/km)</td></tr><tr><td colspan="2">-6.2m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Dissymétrie suspension (≤30%)</td><td colspan="2">0%</td></tr><tr><td colspan="2">Forces verticales</td><td colspan="2">934daN</td></tr><tr><td colspan="2">Frein de service</td><td colspan="2">325daN 326daN 242daN 261daN</td></tr><tr><td colspan="2">Force de freinage:</td><td colspan="2">1%</td></tr><tr><td colspan="2">Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">8%</td></tr><tr><td colspan="2">Force de freinage (efficacité):</td><td colspan="2">325daN 326daN 242daN 261daN</td></tr><tr><td colspan="2">Taux d'efficacité global (≥50%):</td><td colspan="2">71%</td></tr><tr><td colspan="2">Frein de stationnement</td><td colspan="2">Taux d'efficacité (≥18%): 24%</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</td><td colspan="2">-1.7% -1.2%</td></tr></table>				AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)				-6.2m/km				Dissymétrie suspension (≤30%)		0%		Forces verticales		934daN		Frein de service		325daN 326daN 242daN 261daN		Force de freinage:		1%		Déséquilibre (<20%):		8%		Force de freinage (efficacité):		325daN 326daN 242daN 261daN		Taux d'efficacité global (≥50%):		71%		Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18%): 24%		Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)		-1.7% -1.2%	
AVANT		ARRIERE																																																							
G	D	G	D																																																						
Ripage (-8 à +8m/km)																																																									
-6.2m/km																																																									
Dissymétrie suspension (≤30%)		0%																																																							
Forces verticales		934daN																																																							
Frein de service		325daN 326daN 242daN 261daN																																																							
Force de freinage:		1%																																																							
Déséquilibre (<20%):		8%																																																							
Force de freinage (efficacité):		325daN 326daN 242daN 261daN																																																							
Taux d'efficacité global (≥50%):		71%																																																							
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18%): 24%																																																							
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)		-1.7% -1.2%																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																									
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																									